

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Spodnie motocyklowe REBELHORN JAX

Street / 2 warstwy / Humax 10k/10k / CE AA

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Spodnie muszą być prawidłowo dobrane, zapięte i wyposażone w prawidłowo ustawione ochraniacze.

Pierwszeństwo mają oznaczenia CE, metka produktu oraz dokumentacja konkretnego egzemplarza.

Model	Rebelhorn Jax
Przeznaczenie	Street / jazda miejska i drogowa
Krój	Regular
Liczba warstw	2
Materiał zewnętrzny	Poliester 450D, poliester RipStop, 3D Matrix Mesh, Steel Mesh
Membrana	Wypinana HUMAX 10k/10k
Ochraniacze kolan	CE Level 2 - regulowane
Ochraniacze bioder	CE Level 2
Kość ogonowa	Kieszka na opcjonalny ochraniacz SAS-TEC SC-1/08
Wentylacja	Duże panele Steel Mesh + 3D Matrix Mesh
Certyfikacja spodni	CE klasa AA - EN 17092-3:2020

1. Przeznaczenie

- Rebelhorn Jax to tekstylne spodnie motocyklowe przeznaczone przede wszystkim do jazdy miejskiej i drogowej.
- Spodnie ograniczają skutki ścierania i uderzeń, ale nie gwarantują całkowitej ochrony przed obrażeniami.

2. Dobór rozmiaru i dopasowanie

- Spodnie powinny stabilnie przylegać do ciała, ale nie mogą ograniczać ruchów podczas jazdy.
- Sprawdź dopasowanie w pozycji siedzącej na motocyklu.
- Wyreguluj położenie ochraniaczy kolan tak, aby centralnie osłaniały kolana.

3. Ochraniacze kolan

- Spodnie wyposażono w certyfikowane ochraniacze kolan CE Level 2.
- Położenie ochraniaczy można regulować dla właściwego dopasowania.
- Nie używaj ochraniaczy pękniętych, odkształconych lub niewłaściwie zamocowanych.

4. Ochraniacze bioder

- Model posiada certyfikowane ochraniacze bioder CE Level 2.
- Ochraniacze powinny leżeć płasko nad stawami biodrowymi i nie mogą się zawijać.
- Uszkodzony ochraniacz należy wymienić.

5. Ochrona kości ogonowej

- Spodnie posiadają kieszeń umożliwiającą montaż opcjonalnego ochraniacza kości ogonowej SAS-TEC SC-1/08.
- Stosuj wyłącznie kompatybilny ochraniacz zamontowany zgodnie z jego instrukcją.

6. Membrana HUMAX

- Wypinana membrana HUMAX zapewnia ochronę przed deszczem i wiatrem oraz wspomaga odprowadzanie wilgoci.
- Deklarowane parametry membrany wynoszą 10k/10k.
- Przed jazdą w deszczu sprawdź prawidłowe zamocowanie membrany i zamknięcie wszystkich zamków.
- Nie dopuszczaj do kontaktu membrany z gorącym układem wydechowym.

7. Wentylacja

- Duże panele Steel Mesh z przodu i z tyłu nogawek zapewniają intensywny przepływ powietrza.
- 3D Matrix Mesh wspomaga cyrkulację powietrza podczas jazdy w wysokich temperaturach.
- Membranę HUMAX można wypiąć, gdy potrzebna jest maksymalna wentylacja.

8. Materiały i odporność na ścieranie

- Poliester 450D tworzy wytrzymałą warstwę bazową.
- Wzmocnienia z poliestru RipStop zastosowano w strefach szczególnie narażonych na ścieranie.
- Nie wykonuj samodzielnych przeróbek krawieckich w strefach ochronnych.

9. Elementy odblaskowe i kieszenie

- Elementy odblaskowe poprawiają widoczność motocyklisty w słabych warunkach oświetleniowych.
- Nie umieszczaj w kieszeniach twardych lub ostrych przedmiotów, które mogą zwiększyć ryzyko urazu podczas upadku.

10. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź materiał, szwy, zamki, ochraniacze, membranę i elementy regulacyjne.
- Nie używaj spodni z poważnymi rozdarciami, przerwanyimi szwami lub uszkodzonymi ochraniaczami.
- Upewnij się, że nogawki nie mogą wejść w kontakt z gorącymi lub ruchomymi elementami motocykla.

11. Po upadku

- Po każdym upadku dokładnie skontroluj spodnie, szwy i wszystkie ochraniacze.
- Jeżeli materiał jest mocno przetarty lub rozdarty, szwy przerwane albo ochraniacz zdeformowany, produkt należy wycofać z użytkowania do czasu oceny lub wymiany.
- Nie naprawiaj ochraniaczy klejem ani taśmą.

12. Czyszczenie

- Stosuj przede wszystkim symbole pielęgnacyjne znajdujące się na metce produktu.
- Przed praniem wyjmij ochraniacze i membranę, jeżeli wymaga tego etykieta producenta.
- Używaj łagodnych detergentów przeznaczonych do odzieży technicznej.
- Nie używaj wybielaczy, benzyny, acetonu ani agresywnych rozpuszczalników.

13. Pielęgnacja membrany

- Membranę HUMAX pierz i susz zgodnie z oznaczeniami na jej metce.
- Nie stosuj płynów zmiękczających, jeżeli producent ich nie dopuszcza.
- Przed ponownym montażem membrana musi być całkowicie sucha.

14. Suszenie

- Susz spodnie naturalnie w przewiewnym miejscu.
- Nie susz na grzejniku, przy kominku ani bezpośrednio gorącym powietrzem.
- Ochraniacze susz osobno w temperaturze pokojowej.

15. Przechowywanie

- Przechowuj spodnie czyste i całkowicie suche.
- Unikaj długotrwałego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i wilgoci.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejem, kwasami ani rozpuszczalnikami.

16. Okres użytkowania

- Trwałość produktu zależy od intensywności użytkowania, warunków jazdy, pielęgnacji i ewentualnych upadków.
- Spodnie należy wymienić, gdy zużycie materiału, szwów, zamków lub kieszeni ochraniaczy może ograniczać ich właściwości ochronne.

17. Certyfikacja

Rebelhorn Jax posiada certyfikację odzieży ochronnej motocyklistów CE w klasie AA zgodnie z EN 17092-3:2020. Spodnie wyposażono w ochraniacze kolan i bioder CE Level 2. Dokładne oznaczenia należy zawsze porównać z metką konkretnego egzemplarza i deklaracją zgodności producenta.

18. Ważne informacje końcowe

Żadna odzież motocyklowa nie gwarantuje całkowitej ochrony przed urazem. Stosuj właściwy rozmiar, prawidłowo ustawione ochraniacze i regularnie kontroluj stan spodni przed jazdą.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników spodni Rebelhorn Jax.