

Instrukcja obsługi

Gogle ochronne LEATT Velocity 5.5 Iriz Flame/Bronze 68%
EAN: 6009556502277 | SKU: 8025200520 | Rozmiar: uniwersalny

Marka	LEATT
Model	Velocity 5.5 Iriz Flame/Bronze 68%
Przeznaczenie	motocross, enduro, off-road, MTB/downhill, quad/ATV oraz jazda w warunkach zapylenia i błota
Szybka	lustrzana Iriz, Bronze 68%, WideVision 170°, anti-fog, anti-scratch
Certyfikacja	CE EN 1938:2010; zgodność z PPE Regulation (EU) 2016/425; testy odporności szybki wg ANSI Z87.1-2015 oraz MIL-DTL-43511D

1. Przeznaczenie produktu

- Gogle LEATT Velocity 5.5 Iriz są przeznaczone do ochrony oczu podczas jazdy sportowej i rekreacyjnej w terenie. Chronią przed wiatrem, kurzem, błotem, odpryskami drobnych kamieni, gałęziami oraz innymi typowymi zagrożeniami występującymi podczas jazdy off-road.
- Produkt należy stosować wyłącznie razem z prawidłowo dopasowanym kaskiem oraz pozostałym wyposażeniem ochronnym odpowiednim do danej aktywności.

2. Ograniczenia ochrony i ostrzeżenia

- Gogle ograniczają ryzyko urazu oczu, ale nie gwarantują pełnej ochrony w każdej sytuacji. Nie chronią przed wszystkimi uderzeniami, urazami twarzy, promieniowaniem laserowym, oparami chemicznymi ani ekstremalnymi temperaturami.
- Nie używaj gogli, jeżeli szybka jest pęknięta, głęboko porysowana, zmatowiona, odkształcona lub ogranicza widoczność.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek oprawki, szybki, paska ani systemów mocowania. Modyfikacje mogą obniżyć poziom ochrony.
- Szybka lustrzana Bronze 68% może zmniejszać ilość światła docierającego do oczu. W słabym oświetleniu, po zmroku lub w nocy stosuj szybkę odpowiednią do takich warunków.

3. Dopasowanie przed jazdą

- Załóż gogle na kask i sprawdź, czy oprawka dobrze przylega do twarzy, nie uciska nadmiernie nosa i nie ogranicza oddychania.
- Ustaw pasek tak, aby gogle stabilnie trzymały się na kasku. Pasek powinien leżeć równo na skorupie kasku i nie może być skręcony.
- Sprawdź, czy pole widzenia jest czyste, a szybka nie paruje nadmiernie. Model jest kompatybilny z okularami korekcyjnymi w systemie OTG, ale przed jazdą należy upewnić się, że okulary nie powodują ucisku i nie rysują szybki.
- Przed każdą jazdą upewnij się, że szybka jest prawidłowo zamocowana w oprawce, a pasek oraz gąbka nie są uszkodzone.

4. Użytkowanie

- Podczas jazdy nie zdejmuj gogli w miejscach narażonych na kurz, błoto, kamienie lub gałęzie.
- Nie przecieraj zabrudzonej szybki na sucho. Piasek i błoto mogą spowodować zarysowania powierzchni.
- Jeżeli widoczność jest ograniczona przez błoto, wodę lub kurz, zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu i oczyść szybkę zgodnie z zasadami czyszczenia.

- W przypadku upadku lub silnego uderzenia dokładnie sprawdź gogle. Jeżeli pojawiły się pęknięcia, trwałe odkształcenia lub uszkodzenia szybki, wymień uszkodzone elementy albo zaprzestań używania produktu.

5. Czyszczenie szybki i oprawki

- Najpierw usuń luźny piasek i błoto delikatnym strumieniem czystej, letniej wody.
- Czyść szybkę miękką ściereczką z mikrofibry. Nie używaj papieru, szorstkich gąbek, szczotek ani środków ściernych.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie wody lub łagodnego środka przeznaczonego do gogli/soczewek ochronnych. Nie stosuj rozpuszczalników, benzyny, alkoholu, acetonu ani agresywnej chemii.
- Wewnętrzną stronę szybki z powłoką anti-fog czyść szczególnie delikatnie. Mocne pocieranie może osłabić właściwości przeciwparowe.
- Gąbkę i pasek można oczyścić wilgotną szmatką. Po czyszczeniu pozostaw produkt do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

6. Suszenie

- Nie susz gogli na grzejniku, przy ognisku, opalarką, suszarką ani bezpośrednio na silnym słońcu.
- Po jeździe w deszczu lub błocie zdejmij nadmiar wilgoci miękką ściereczką i pozostaw gogle w przewiewnym miejscu.
- Przed schowaniem do pokrowca upewnij się, że gąbka i pasek są suche. Przechowywanie mokrych gogli może powodować zapach, rozwój pleśni i szybsze zużycie materiałów.

7. Wymiana szybki

- Wymieniaj szybkę tylko na kompatybilną szybkę LEATT przeznaczoną do serii Velocity 5.5.
- Przed wymianą oczyść oprawkę z błota i piasku. Delikatnie wyjmij szybkę z oprawki, zaczynając od miejsc mocowania.
- Nową szybkę osadzaj równomiernie w całym obwodzie oprawki. Po montażu sprawdź, czy szybka nie odstaje i nie wypada z żadnego punktu mocowania.
- Nie używaj gogli z nieprawidłowo zamontowaną szybką.

8. Tear-off i roll-off

- Model jest przygotowany do stosowania zrywanych folii tear-off oraz systemu roll-off WideVision 48 mm, jeżeli używane są kompatybilne akcesoria LEATT.
- Folie i systemy czyszczące montuj zgodnie z instrukcją akcesoriów. Nie używaj niepasujących elementów, które mogą ograniczać widoczność lub wypinać się podczas jazdy.
- Zużyte folie i zabrudzone elementy utylizuj zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.

9. Przechowywanie i transport

- Przechowuj gogle w suchym, czystym miejscu, najlepiej w pokrowcu ochronnym.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na goglach i nie ściskaj oprawki w torbie transportowej.
- Chroń szybkę przed kontaktem z ostrymi narzędziami, kluczami, piaskiem i chemikaliami.
- Nie pozostawiaj gogli przez długi czas w nagrzanym samochodzie lub w miejscu narażonym na wysoką temperaturę.

10. Kontrola okresowa

- Sprawdzaj stan szybki, oprawki, paska, klamer regulacyjnych i pianki przed każdą jazdą.
- Wymień szybkę, gdy jest pęknięta, głęboko porysowana lub trwałe zmatowiona.
- Wymień gogle lub skontaktuj się ze sprzedawcą, jeżeli oprawka jest pęknięta, pasek stracił elastyczność albo pianka odkleja się i nie zapewnia prawidłowego dopasowania.

11. Utylizacja

- Produkt oraz jego elementy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Opakowanie, jeżeli to możliwe, należy przekazać do recyklingu.
- Nie wyrzucaj szybki ani akcesoriów na trasie, w lesie lub na torze.

12. Dane producenta i podmiotu odpowiedzialnego

Producent	Leatt Corporation
Adres producenta	12 Kiepersol Crescent, Atlas Gardens Business Park, Contermanskloof Road, Durbanville, 7550, South Africa
Strona / kontakt	www.leatt.com info@leatt.com
Podmiot odpowiedzialny w UE	Sports Nut GmbH, Au-Ost 3/1, 72072 Tübingen, Germany
E-mail / telefon UE	contact@sports-nut.de +49 7071 94669-40

13. Informacje źródłowe

- Produkt z EAN 6009556502277 został zidentyfikowany jako LEATT Velocity 5.5 Iriz Flame/Bronze 68%, SKU 8025200520.
- Dane techniczne modelu: szybka 170° WideVision Iriz, anti-fog, pianka trzywarstwowa, OTG, kompatybilność z tear-off i opcjonalnym roll-off, certyfikat CE EN 1938:2010 oraz test odporności wg MIL-DTL-43511D.
- Dane o zgodności PPE Regulation (EU) 2016/425 i ANSI Z87.1-2015 przyjęto na podstawie kart produktu LEATT Velocity 5.5/Velocity 5.5 Iriz w europejskich sklepach i dokumentacji produktowej.

Dokument informacyjny dołączany do produktu. Nie zastępuje pełnej instrukcji producenta, jeżeli producent dostarcza ją w opakowaniu lub na stronie internetowej.

Data przygotowania dokumentu: 2026-07-02