

Muc-Off Dark Energy Chain Wax

Instrukcja użytkowania wosku do łańcucha - wersja polska

Instrukcja dotyczy Muc-Off Dark Energy Chain Wax - wysokowydajnego wosku do łańcuchów rowerowych przeznaczonych do napędów szosowych, gravelowych i MTB.

WAŻNE: skuteczność wosku zależy od bardzo dokładnego przygotowania napędu. Łańcuch, kasetę, tarcze i kółka przerzutki muszą być dokładnie oczyszczone, odtłuszczone i całkowicie suche przed aplikacją.

1. Przeznaczenie

Muc-Off Dark Energy Chain Wax to płynny wosk do łańcucha opracowany z myślą o wysokiej sprawności napędu, niskim zużyciu i cichej pracy. Produkt jest przeznaczony głównie do jazdy w warunkach suchych i lekko wilgotnych.

2. Najważniejsze właściwości

- bardzo niski poziom tarcia
- niski poziom zużycia elementów napędu
- cicha i płynna praca łańcucha
- wysoka sprawność napędu
- czystszy napęd w porównaniu z klasycznymi mokrymi smarami
- odpowiedni do rowerów szosowych, gravelowych i MTB
- formuła bez PFAS i PTFE
- łatwa aplikacja z butelki z kroplomierzem

3. Dane produktu

Parametr	Informacja
Nazwa	Dark Energy Chain Wax
SKU	21542 / 21543
Zastosowanie	Road / Gravel / MTB
Warunki	suche i lekko wilgotne
Typ	płynny wosk do łańcucha

4. Przygotowanie napędu

1. Dokładnie oczyść łańcuch, kasetę, tarcze mechanizmu korbowego i kółka przerzutki.
2. Usuń stary smar, olej, wosk i inne zanieczyszczenia.
3. W przypadku nowego łańcucha całkowicie usuń fabryczny smar konserwujący.
4. Po czyszczeniu dokładnie spłucz pozostałości środka czyszczącego, jeśli jego instrukcja tego wymaga.
5. Pozostaw cały napęd do całkowitego wyschnięcia.

5. Przygotowanie produktu

- przed użyciem bardzo dokładnie wstrząśnij butelką
- upewnij się, że składniki wosku są równomiernie wymieszane
- nie stosuj produktu na mokry ani wilgotny łańcuch

6. Aplikacja

1. Ustaw łańcuch tak, aby spinka / quick link znajdowała się na dolnym odcinku.
2. Zaczynij aplikację od spinki.
3. Nałóż 1 kroplę wosku na wewnętrzną stronę każdego ogniwa.
4. Wykonaj pełny obwód łańcucha.
5. Powtórz aplikację na drugi pełny obwód - łącznie wykonaj 2 pełne przejścia po całym łańcuchu.
6. Nie zalewaj nadmiernie zewnętrznych powierzchni ogniw.

7. Rozprowadzenie na kasecie

- po aplikacji powoli przełączaj biegi
- przeprowadź łańcuch przez wszystkie lub większość zębatek kasety

- pozwoli to rozprowadzić cienką warstwę wosku na zębach kasety

8. Czas schnięcia

Po aplikacji pozostaw napęd do wyschnięcia przez minimum 12 godzin przed jazdą.

- minimum: 12 godzin
- w chłodniejszych warunkach producent zaleca najlepiej około 24 godzin
- nie rozpoczynaj jazdy, gdy wosk jest jeszcze mokry
- dłuższe pozostawienie do wyschnięcia poprawia efekt końcowy

9. Jazda w suchych warunkach

W suchych warunkach ponowną aplikację wykonaj, gdy warstwa wosku zacznie się zużywać i napęd stanie się wyraźnie głośniejszy.

- przetrzyj łańcuch czystą ściereczką z mikrofibry
- usuń luźny kurz i zabrudzenia
- ponownie nałóż Dark Energy Chain Wax zgodnie z procedurą
- pozostaw do wyschnięcia przed kolejną jazdą

10. Jazda w mokrych warunkach

Dark Energy Chain Wax jest przeznaczony głównie do warunków suchych i lekko wilgotnych. Jeśli podczas jazdy napęd został mocno zmoczony:

- po zakończeniu jazdy jak najszybciej oczyść napęd
- usuń wodę i zabrudzenia
- całkowicie wysusz napęd
- ponownie zastosuj wosk
- nie pozostawiaj mokrego łańcucha bez ponownego zabezpieczenia

11. Głębokie czyszczenie między cyklami

Do usuwania starego wosku i przygotowania napędu przed kolejną pełną aplikacją producent zaleca stosowanie odpowiedniego środka do napędów woskowanych, np. Muc-Off Chain Wax Cleaner.

- usuń stary wosk i zanieczyszczenia
- dokładnie spłucz preparat zgodnie z jego instrukcją
- całkowicie wysusz napęd
- dopiero wtedy nałóż nową warstwę Dark Energy

12. Nowy łańcuch

Przed pierwszym użyciem Dark Energy na nowym łańcuchu należy bezwzględnie usunąć fabryczny smar producenta łańcucha.

- fabryczny smar może uniemożliwić prawidłowe związanie wosku
- łańcuch powinien być całkowicie odtłuszczony
- po czyszczeniu pozostaw go do pełnego wyschnięcia

13. Ochrona hamulców

- nie dopuść do kontaktu wosku z tarczami hamulcowymi
- nie zabrudź klocków hamulcowych
- w rowerach z hamulcami szczękowymi chroń powierzchnie hamujące obręczy
- jeżeli produkt dostanie się na powierzchnię cierną, dokładnie oczyść układ przed jazdą

14. Przechowywanie

- przechowuj w chłodnym i suchym miejscu
- chroń przed bezpośrednim słońcem i źródłami ciepła
- zalecany zakres temperatur przechowywania: 5-30°C
- nie dopuść do zamarznięcia produktu
- dokładnie zamykaj opakowanie po użyciu

15. Bezpieczeństwo

- trzymaj poza zasięgiem dzieci
- unikaj kontaktu z oczami
- po użyciu umyj ręce
- nie spożywaj produktu
- stosuj się do ostrzeżeń na etykiecie konkretnego opakowania

16. Producent

Muc-Off Ltd.

Poole, Dorset, United Kingdom

Produkt: Dark Energy Chain Wax

SKU: 21542 / 21543

17. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnych oficjalnych materiałów Muc-Off dotyczących Dark Energy Chain Wax. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają informacje na etykiecie konkretnego opakowania oraz aktualna dokumentacja producenta.